



⚠️ C2 MONTÁŽNÍ POKYNY

1. Pečlivě ověřte, zda díly před montáží nechybí nebo nejsou poškozené.
2. Při montáži dbejte pozor na přítomnost dětí, aby nedošlo k vdechnutí, spolknutí malých dílů nebo poranění.
3. Šrouby během instalace neutahujte. Po instalaci všech šroubů je rovnoměrně utáhněte

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

1. K čištění používejte pouze měkký hadřík, nečistěte ostrými nástroji.
2. Nepoužívejte na místech s nadměrným výskytem vlhkosti nebo teploty.
3. Při používání sedačky prosím **neseděte** pouze v přední části nebo jen v polovině sedačky.
4. Při použití funkce sklopení opěradla a houpacího křesla s ním silně netřeste
5. Nesedějte na židli v opačném směru, ani na ní **nestoupejte**.
6. Nesedějte na loketní opěrku ani za ní silně netahujte, může to být nebezpečné.
7. Prosím, nepoužívejte židli k jinému účelu, než je určena.

⚠️ Sk MONTÁŽNE POKYNY

1. Starostlivo overte, či diely pred montážou nechýbajú alebo nie sú poškodené.
2. Pri montáži dajte pozor na prítomnosť detí, aby nedošlo k vdýchnutiu, prehltnutiu malých dielov alebo poraneniu.
3. Skrutky počas inštalácie neťahajte. Po inštalácii všetkých skrutiek ich rovnomerne utiahnite

POKYNY NA POUŽIVANIE

1. Na čistenie používajte iba mäkkú handričku, nečistite ostrými nástrojmi.
2. Nepoužívajte na miestach s nadmerným výskytem vlhkosti alebo teploty.
3. Pri používaní sedačky prosím **nesedte** iba v prednej časti alebo len v polovici sedačky.
4. Pri použití funkcie sklopenia opäradla a hoidacieho kresla s ním silne netraste
5. Nesadajte na stoličku v opačnom smere, ani na nej **nestúpajte**.
6. Nesadajte na lakťovú opierku ani za ňu silne neťahajte, môže to byť nebezpečné.
7. Prosím, nepoužívajte stoličku na iný účel, než je určená.


A x 1 	B x 1 	C x 1 	D x 1 	E x 1
F x 1 	G x 1 	H x 5 	I x 1 	J x 1
K x 1 	L x 4 	M x 6 	N x 3 	O x 4
P x 2 	Q x 6 	R x 4 	S x 1 	




The diagram shows the lower portion of an office chair. A vertical central column is labeled **F**. A red arrow points downwards from the top of this column. Above the column, a separate vertical component with three segments is labeled **E**. The column is attached to a five-spoke base. One of the spokes is labeled **G**. At the end of one spoke, there is a castor wheel labeled **H**. A red arrow points upwards towards the wheel.

A detailed line drawing of a mechanical device, possibly a pump or a valve actuator, with various components labeled with letters. The device has a central vertical shaft. At the top, there is a threaded rod labeled 'M' passing through a circular flange labeled 'Q'. Below this, a horizontal plate labeled 'I' is mounted on the shaft. Two large, curved, ribbed components labeled 'D' are positioned on either side of the central shaft, connected to it. At the bottom, there is another threaded rod labeled 'L' passing through a circular flange labeled 'R'. Red lines connect the labels to their respective parts: 'C' points to the main body, 'D' points to the curved components, 'I' points to the horizontal plate, 'L' points to the bottom threaded rod, 'M' points to the top threaded rod, 'Q' points to the top flange, and 'R' points to the bottom flange.


3



4



5



6

