


**MONTÁŽNÍ POKYNY**

1. Pečlivě ověřte, zda díly před montáží nechybí nebo nejsou poškozené.
2. Při montáži dbejte pozor na přítomnost dětí, aby nedošlo k vdechnutí, spolknutí malých dílů nebo poranění.
3. Šrouby během instalace neutahujte. Po instalaci všech šroubů je rovnoměrně utáhněte

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ








1. K čištění používejte pouze měkký hadřík, nečistěte ostrými nástroji.
2. Nepoužívejte na místech s nadměrným výskytem vlhkosti nebo teploty.
3. Při používání židle **nesedte** pouze v přední části nebo jen v její polovině.
4. Při použití funkce sklopení a houpání s opěradlem silně netřeste.
5. Nesedejte na židli v opačném směru, ani na ní **nestoupejte**.
6. Nesedejte na loketní opěrku ani za ni silně netahujte, může to být nebezpečné.
7. Nepoužívejte židli k jinému účelu, než je určena.

**MONTÁŽNE POKYNY**


1. Starostlivo overte, či diely pred montážou nechybajú alebo nie sú poškodené.
2. Pri montáži dajte pozor na prítomnosť detí, aby nedošlo k vdýchnutiu, prehltnutiu malých dielov alebo poraneniu.
3. Skrutky počas inštalácie neufahujte. Po inštalácii všetkých skrutiek ich rovnomerne utiahnite

POKYNY NA POUŽÍVANIE


1. Na čistenie používajte iba mäkkú handričku, nečistite ostrými nástrojmi.
2. Nepoužívajte na miestach s nadmerným výskytom vlhkosti alebo teploty.
3. Pri používaní stoličky **nesedte** iba v prednej časti alebo len v jej polovici.
4. Pri použití funkcie sklopenie a hojkanie s operadlo silne netraste.
5. Nesadajte na stoličku v opačnom smere, ani na nej **nestúpajte**.
6. Nesadajte na lakťovú opierku ani za ňu silne nefahajte, môže to byť nebezpečné.
7. Nepoužívajte stoličku na iný účel, než je určená.

A x 5**B x 1****C x 1****D x 1****E x 1****F x 1****G x 1L / 1P****H x 2**

M6 x 25 mm

I x 10

M6 x 50 mm

J x 10

Ø 6 mm

K x 1

5 mm




1



A x 5



B x 1



C x 1




2


K




E x 1




G x 1L / 1P



H x 2



M6 x 25 mm



3

K



F x 1




J x 6




Ø 6 mm

I x 6



M6 x 50 mm




4

K



D x 1




J x 4




Ø 6 mm


I x 4



M6 x 50 mm



5



6

